

Nummer: 30.001

Verantwortlich: Geschäftsleitung EAN

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: mobiler Arbeitsplatz/Baustelle

ENERGIEANLAGEN NORD GMBH



Betriebsanweisung

Ölbindemittel

(z. Bsp. SORBIX Standard, DECON 2000)

Anwendungsbereich

Verunreinigung durch Öl im Erdreich:

- DECON 2000 mittels Spritzbehälter auf der Erdoberfläche sprühend satt verteilen
- 10 Minuten einwirken lassen
- Tritt Öl aus dem Erdreich, so austretendes Öl mit SORBIX Standard bestreuen, leicht bewegen, daß die Ölaufnahme erleichtert wird
- Nach Sättigung (Dunkelfärbung) auffegen
- Erdreich erneut einsprühen
- Vorgang wiederholen, bis kein Öl mehr an der Oberfläche austritt

Verunreinigung durch Öl auf versiegelten Flächen

- Grobe Verunreinigung mechanisch entfernen
- Noch sichtbares Öl mit SORBIX Standard bestreuen, leicht bewegen, daß die Ölaufnahme erleichtert wird
- Nach Sättigung (Dunkelfärbung) auffegen
- DECON 2000 auftragen, bis sich ein Feuchtigkeitsspiegel bildet
- 10 Minuten einwirken lassen
- Mit wenig Wasser schaumig schrubben
- Ausgeschwemmte Ölpartikel mit Wasser von der Oberfläche trennen, mit SORBIX Standard binden und auffegen

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Lang andauernder und häufiger Kontakt kann Reizung und Hautentzündung hervorrufen

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Persönliche Schutzausrüstung – Schutzbrille und Handschuhe tragen

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe



nach Hautkontakt: reichlich mit Wasser spülen

nach Augenkontakt: reichlich mit Wasser spülen

nach Verschlucken: reichlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen

Instandhaltung und sachgerechte Entsorgung

- Rückstände von Ölbindemittel sind über Beauftragten für Abfall zu entsorgen.

Datum: 31.07.2024

nächster Überprüfungsstermin: 07/2026

Unterschrift Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person: